

B620-S

ESPLOSO




DA01 : PORTA COMPLETA

P01-S : COPERTURA TELAIO PORTA
P02-S : VETRO PORTA
P07-S : TELAIO PORTA
P08-S : CORNICE INTERNA PORTA
P34-S : MANIGLIA
P114-S : FILM PROTEZIONE
P117-S : GANCI CHIUSURA
P118-S : MOLLA GANCI PORTA
P239-S : COVER ESTERNA PORTA




C06-S : LAMPADA
C07-S : TERMOSTATO
C08-S : MAGNETRON
C09-S : MICROSWITCH
C10-S : MICROSWITCH
C11-S : MICROSWITCH
C20-S : RESISTENZA AL QUARZO

P13-S : MICA
P14-S : CERNIERA SUPERIORE
P16-S : CAMERA
P17-S : ETICHETTA
P18-S : COVER
P19-S : DISTANZIATORE
P21-S : SUPPORTO LAMPADA
P22-S : CONDOTTO ARIA
P23-S : SUPPORTO MICROSWITCH
P35-S : SUPPORTO RESISTENZE
P36-S : PROTEZIONE RESISTENZE
P37-S: SUPPORTO TERMOSTATO




C12-S : TRASFORMATORE
C13-S : CABLAGGIO
C14-S : CAVO ALTA TENSIONE
C15-30V : MOTORINO PIATTO ROTANTE
P24-S : GOMMA ANTIURTO
P25-S : PROTEZIONE TRASFORMATORE
P26-S : PIEDINO
P27-S : BASE
P28-S : CERNIERA INFERIORE
P89-S : GOMMA
P178-S : FERMACAVO



CBA01 : PANNELLO COMANDI COMPLETO

C16-S : TIMER
P29-S : PANNELLO SUPPORTO
P39-S : MANOPOLA
P240-S : COVER PANNELLO



C01-S : FUSIBILE
C02-S : DIODO
C03-S : CONDENSATORE
C04-S : WAVE FILTER
C05-S : MOTORE VENTOLA
P03-S : SUPPORTO FUSIBILE
P04-S : SUPPORTO CONDENSATORE
P05-S : SUPPORTO VENTOLA
P06-S : VENTOLA
P09-S : OR SOTTOPERNO
P10-S : PERNO
P11-S : ANELLO ROTANTE
P12-S : PIATTO ROTANTE
P41-S : RIPIANO GRIGLIATO

B08
B07
B06
B05
B04
P41
B03
B02
B09
B01
P34
P29
P02
P03
C01
P04
C02
C03
P06
P05
C04
C05
P01
P09
P10
P11
P12
P39
P30
P31
P32
P33
P07
P14
P08
P13
P14
P16
P35
P36
C19
C20
P17
P18
P19
P105
P28
P118
P117
C15
P27
P26
C14
P178
C13
P25
P89
C12
P24
P23
C11
C10
C09
C06
C08
P22
P21
C07
P37