ISTRUZIONI D'USO PER TERMOMETRO PT300C/PDT300

Premere il tasto **ON/OFF.** La temperatura viene visualizzata sul display quando il termometro è pronto per l'uso.

Selezione °C o °F

L'unità di misura del termometro può essere variata premendo il tasto °F/°C (Farheneit/Gradi).

Accensione/Spegnimento

Per accendere il termometro premere il tasto On/Off una volta.

Per spegnere il termometro premere nuovamente il tasto On/Off.

Rilevazione della temperatura

Una volta acceso il termometro posizionare la sonda all'interno del prodotto per circa un minuto e leggere la temperatura sul display.

NOTA: SE COMPARE "ERRORE", SOSTITUIRE LE BATTERIE (1,5V).

Karel S.r.l.

L'Amministratore